

ILSVIKVEIEN

Nr. 30 (?)

Klasse A

I.

| | |
|---|--|
| Gate <u>Ilsvikveien</u> nr. <u>309</u> | |
| Betegnelse <u>Ilsvigen gård</u> | |
| Eier 1970 | |
| Takst kr. <u>000</u> | Areal tomt <u> </u> m ² bygninger <u> </u> m ² |
| Bruk <u>Bolig</u> | |
| Oppført <u>1765</u> | tidligst <u> </u> senest <u> </u> omkring <u> </u> |
| <small>KJENT</small> | <small>ANTATT</small> |
| Siste brann | Tidligere branner |
| Byggherre <u>Meineke</u> | Oppr. bruk <u>Lystgård</u> |
| Arkitekt | |
| Plantype | |
| Hovedmål | Etasjer <u>2</u> <u>Lystgård</u> |
| Grunnmur <u>Pusset stein</u> | Kjeller |
| Vegger <u>Tømmer, stående</u> | |
| Tak <u>Saltak tegl. Gesimskasse. To kobbhus m. prydvinduer.</u> | <u>Dêlvis</u> |
| Eksteriør <u>Symetrisk fasade m. midtark. smårutede krysspøstvinduer m. barokkomramming. Kraftig markerte laftekasser m. pilaster form. Rundet sentralt inngangsparti fra gård.</u> | |
| Interiør <u>Delvis opprinnelig</u> | |
| <u>Gårdsplass, Heller, gress, brostein. Ustelt.</u> | |
| <u>Uthus Fløyene br. som uthus. Ubebodde og dårlig vedlikeholt.</u> | |
| Ombygging <u>Intet i BA.</u> | |
| Tegninger, oppmålinger | |
| Ønskelige forandringer | |
| <u>Generell oppussing.</u> | |
| Omgivelser | |
| <u>Uryddig.</u> | |
| Vedlikeholdstilstand | B |
| Antikvarisk tilstand | A |
| Arkitekturvurdering | A |
| Miljøvurdering | A |
| Prioritering | A <u>Fredet</u> |
| Dato | <u>7.10.74</u> |
| Sign | <u>J.T.</u> |

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| Gate Ilsvikveien | | nr. 30 (?) |
| Eldre bilder | Foto | |
| Litteratur | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |
| | | |